



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO

006- **N° 0273**

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL
DE RIESGO **BAJO** O RIESGO **MEDIO** SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

N° **245** - 202 **5**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial del Cusco - Dirección de Defensa Civil - en cumplimiento de lo establecido en el D.S.: 002-2018-PCM, ha realizado la inspección técnica de seguridad en Edificaciones el Establecimiento Objeto de Inspección:

"PIO TOURS CUSCO"

(Nombre Comercial)

Ubicado en: **CALLE SAN ANDRES N° 218 INT. 112**

(Calle, Av. Lote, Mz, Urb.)

Distrito: CUSCO

Provincia: CUSCO

Departamento: CUSCO

Solicitado por: **PIO TOURS CUSCO E.I.R.L.**

(Nombre del propietario, Representante legal, Apoderado o Administrador)

El que se suscribe **CERTIFICA** que el establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la edificación **03** (**TRES**) personas.
(En Numero) (En letras)

Giro o actividad: **AGENCIA DE VIAJES**

Expediente N°: **016654-2025** Resolución N°: **0353-2025-ODC-MPC/DIR**

ÁREA: **15.28 m2**

Cusco, **02/05/2025**

VIGENCIA 2 AÑOS

Fecha de Expedición: **02/05/2025**

(DD/MM/AA)

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **18/03/2027**

(treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

(DD/MM/AA)

FECHA DE CADUCIDAD: **01/05/2027**

(DD/MM/AA)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

Lic. Nohely Y. Díaz Cusiyanpanqui
DIRECTORA

(firma y sello)

* El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad.

Nota:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES N° 002-2018 PCM EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHADO, ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.



QOSQO
Hatun Llaqta